

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 9041	Datum 8/11 2023	Provtagningspunkt BP1 GV1	
Provtagningsplats: Brädgården 3					Provtagare: Helena Westin och Daniel Jansson			
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Skruvborr X Odexborr Provgrop			
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning: Parkering			
	0-0,5	Fyll		0-0,5	Asfalterad yta Bärlager bestående av sand och grus			
	0,5-1	Fyll		0,5-1	Finsand med lerlinser			
	1-	Le		1,3-1,8	Torrskorpelera			
	2-	Le		2,4-2,7	Lera med lite högre vattenhalt			
					Borrstop på 2,6-2,7, troligtvis berg			
					GV rör 1 filter + 2 släta Torrt och inte heller vatten efter att de stått			

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 9041	Datum 8/11 2023	Provtagningspunkt BP2
Provtagningsplats: Brädgården 3					Provtagare: Helena Westin och Daniel Jansson		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod:	Skruvborr X	Odexborr Provgrop
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning: Parkering		
	0,05-0,1	Fyll			Asfalterad yta Tunt bärlager		
	0,1-0,5	Sa		0,1-0,5	Sand		
	0,7-1,2	Le		0,7-1,2	Lera med lite tegel		
	1,5-1,58			1,5-1,58	Organiskt rikt material		
	1,58	Le		1,6-2,0	Lera med hög organisk halt		
				2,1-2,6	Lera , plastisk		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 9041	Datum 8/11 2023	Provtagningspunkt BP4	
Provtagningsplats: Brädgården 3					Provtagare: Helena Westin och Daniel Jansson			
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Skruvborr X Odexborr Provgrop			
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning: Parkering			
	0-0,5	Fyll		0-0,5	Asfalterad yta 0-0,1 sand ockrafärgad 0,1 Ljusare sand med inslag av sten			
	0,5-0,6	Si			Varvig silt			
	0,6-1,0	Le		0,6-1,0	Packad lera, torr, 0,9-1 varvig lera			
	1,0-1,6	le		1,0-1,6	1-1,2 Lera med inslag av silt 1,5 tegelrester			
	1,6-1,8	Org		1,6-1,8	Barkrester, luktar dyigt/sjöbotten			
	1,8-	Le			Mörk lera som övergår till ljusare			
	2-	Le		2,1-2,6	Lera			

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 9041	Datum 8/11 2023	Provtagningspunkt BP5 GV2
Provtagningsplats: Brädgården 3					Provtagare: Helena Westin och Daniel Jansson		
STRUCTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Skruvborr X		Odexborr Provgrop
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning: Parkering		
	0-0,5	Fyll		0,1-0,5	Asfalterad yta sand		
	0,5-1	Le		0,5-1	Torrskorpelera		
	1-1,7	Si/le		1,1-1,6	Silt med lite lera, ockrafärgad		
	1,7-	Si/le			Silt med lerinslag, gråfärgad		
		Si/le		2,1-2,6	Silt med lerinslag, gråfärgad		
					GV rör, 1 filter, 4 släta Ca 5 m djup Ganska bra tillflöde av vatten, mycket sediment vid provtagningen		

		Fältprotokoll			Uppdragsnr: 9041	Datum 8/11 2023	Provtagningspunkt BP6 GV3
Provtagningsplats: Brädgården 3					Provtagare: Helena Westin och Daniel Jansson		
STRUTOR MILJÖPARTNER AB Kungshagsvägen 3A 611 35 NYKÖPING					Metod: Skruvborr X Odexborr Provgrop		
Kl	Nivå (m)	Jordart	ALS	Provdjup (m)	Anmärkning: Parkering		
	0-0,5	Asf Fyll		0,1-0,5	Asfalterad yta Sand med grus		
	0,5-1,3	Si		0,5-1	Silt		
	1,3-	Le		1,4-1,9	Lera med lite silt		
					GV rör, 1 filter, 4 släta Ca 5 m djup Hyfsat bra tillflöde av vatten, mycket sediment vid provtagningen		

